

06.08.2014 by Daniel Kofler

Sicherheitsmitteilung von Woody Valley



SWING weist auf eine aktuelle Sicherheitsmitteilung von Woody Valley hin:

[Downloadlink](#) (PDF)

Betroffen sind ausschließlich Gurtzeuge der Modelle Connect RACE und Connect REVERSE Evo. Nur bei diesen Gurtzeugen werden die betroffenen schlanken, roten Gurtzeugschließen mit Woody Valley Gravur für Brust und Beingurte verwendet. Wir bitten alle Besitzer der oben genannten Gurtzeuge die Schließen wie beschrieben zu prüfen.

Sollten Mängel an den Gurtzeugschließen auftreten, setzen Sie sich bitte umgehend direkt mit Woody Valley für eine Reparatur in Verbindung.

WOODY VALLEY s.r.l.

Tel.: [+39.0461.950811](tel:+390461950811) - Fax: [+39.0461.950819](tel:+390461950819)

info@woodyvalley.com